RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC
Affaire suivie par Roxanne DURAND
01 30 87 23 15 - 01 30 87 20 96
espacepublic@saintgermainenlaye.fr

COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
16 RUE DE PONTOISE BP10101
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Saint-Germain-en-Laye, le 21 février 2024

Objet : Vérification conformité de raccordement à l'égout
Pièces jointes : rapport de contrôle
Affaire : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Madame Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, les informations concernant la vérification de la conformité du raccordement à l'égout de la propriété située 16 RUE DE LA SALLE 4 LOGEMENTS - SECTION AI - PARCELLE 412 - LOT 9 (RDC), LOT 2 (1ER), LOT 3 (2EME), LOT 4 (3EME) à Saint-Germain-en-Laye.

Les raccordements au réseau communal d'assainissement sont conformes.

Seul le rejet des eaux usées du présent appartement a été vérifié.

Je tiens à vous informer qu'un titre de recettes va vous parvenir de la part de la Trésorerie d'un montant de 1024,0 € conformément aux droits de voirie délibérés en Conseil Communautaire du 24 mars 2022.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire, Madame Monsieur, à l'assurance de mes sincères salutations.

Pour le Maire et par délégation,
La Maire-Adjointe déléguée à la Voirie,
aux Réseaux et à la Mobilité

Elisabeth GUYARD

EAV Région SARP IDF	**CONTRÔLE DE BRANCHEMENT D'ASSAINISSEMENT (rapport)**	A111 - IT36 Date de création : 30/01/2013 Indice de révision : 0 Date mise à jour : 30/01/2013

N° Dossier : E.24.326 **JW / NV** **Nombre de pages : 3**

OBJECTIF : Contrôle du raccordement et établissement d'un rapport

CLIENT :	**MAIRIE**
Propriétaire :	MAIRIE
Interlocuteur sur site :	-
Adresse :	16 RUE DE LA SALLE
VILLE :	SAINT GERMAIN EN LAYE
TYPE DE BIEN :	APPARTEMENT : Rdc Lot 9

Réseau de collecte : **UNITAIRE** **Date du contrôle :** 09/02/2024

Détail des essais réalisés		**Raccordé au réseau public**			**Autre**	**Evacuation indéterminée**
Installation testée	**Moyen**	eaux usées	eaux pluviales	unitaire		
Cuisine (Rdc)	Colorant			X		
WC (Rdc)	Colorant			X		
Salle d'eau (1er) [Douche/Lavabo]	Colorant			X		

RESULTATS	**EAUX USEES testées RACCORDEES au réseau d'eaux unitaire :**	**Oui**	**RESPECT DE LA SEPARATIVITE jusqu'en limite de propriété :**	**Non testé sur les appartements**

Observations :

Rédigé le : 14/02/2024	Vérifié le :
Visa : N.VAZ	Visa :

Il n'appartient pas à la société EAV de statuer sur la conformité des installations controlées. La société EAV ne se tient pas pour responsable du raccordement des installations (WC, cuisine, salle de bains, éviers et autres ...) non présentées lors du contrôle.

Les informations présentes dans ce rapport sont strictement confidentielles et demeurent la propriété du client.

Ce document ne peut être reproduit sans l'accord de EAV et du client.

Entreprise d'assainissement et de voirie
Z.I. du petit parc 78920 Ecquevilly
Téléphone : 01 39 29 00 29
Fax : 01 39 29 00 41



Schéma sans échelle

Le tracé des réseaux est supposé

Légende

- Réseau Eaux Usées
- Réseau Unitaire
- RUNx - Regard Unitaire
- RCx - Regard de contrôle
- Sens d'écoulement
- [x] Nombre de photos prises

EAV Région SARP IDF	Client :	**MAIRIE**
	Adresse :	16 RUE DE LA SALLE
	Ville :	SAINT GERMAIN EN LAYE

Opérateur :	**JW**	Réseau : **UNITAIRE**	Page n°3 / 3
Date :	**09/02/2024**	Dossier n°	**E.24.326**

PHOTOS ET OBSERVATIONS

RC1 : Résurgence de colorant dans RC1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement

RUN1 : Résurgence de colorant dans RUN1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement

Entreprise d'assainissement et de voirie
Z.I. du petit parc 78920 Ecquevilly

Téléphone : 01 39 29 00 29
Fax : 01 39 29 00 41

EAV Région SARP IDF	**CONTRÔLE DE BRANCHEMENT D'ASSAINISSEMENT (rapport)**	A111 - IT36 Date de création : 30/01/2013 Indice de révision : 0 Date mise à jour : 30/01/2013

N° Dossier : E.24.399 **JW / NV** **Nombre de pages : 3**

OBJECTIF : Contrôle du raccordement et établissement d'un rapport

CLIENT :	**MAIRIE**
Propriétaire :	MAIRIE
Interlocuteur sur site :	-
Adresse :	16 RUE DE LA SALLE
VILLE :	SAINT GERMAIN EN LAYE
TYPE DE BIEN :	APPARTEMENT : 1er Lot 2

Réseau de collecte : **UNITAIRE** **Date du contrôle :** 09/02/2024

Détail des essais réalisés		**Raccordé au réseau public**			**Autre**	**Evacuation indéterminée**
Installation testée	**Moyen**	eaux usées	eaux pluviales	unitaire		
Salle d'eau (1er) [Douche/Lavabo/WC]	Colorant			X		
Cuisine (1er) [Evier/Lave-linge]	Colorant			X		

RESULTATS	**EAUX USEES testées RACCORDEES au réseau d'eaux unitaire :**	**Oui**	**RESPECT DE LA SEPARATIVITE jusqu'en limite de propriété :**	**Non testé sur les appartements**

Observations :

Rédigé le : 14/02/2024	Vérifié le :
Visa : N.VAZ	Visa :

Il n'appartient pas à la société EAV de statuer sur la conformité des installations controlées. La société EAV ne se tient pas pour responsable du raccordement des installations (WC, cuisine, salle de bains, éviers et autres ...) non présentées lors du contrôle.

Les informations présentes dans ce rapport sont strictement confidentielles et demeurent la propriété du client.

Ce document ne peut être reproduit sans l'accord de EAV et du client.

Entreprise d'assainissement et de voirie
Z.I. du petit parc 78920 Ecquevilly
Téléphone : 01 39 29 00 29
Fax : 01 39 29 00 41



Schéma sans échelle

Le tracé des réseaux est supposé

Légende

- Réseau Eaux Usées
- Réseau Unitaire
- RUNx - Regard Unitaire
- RCx - Regard de controle
- Sens d'écoulement
- [x] Nombre de photos prises

EAV Région SARP IDF	Client :	**MAIRIE**
	Adresse :	16 RUE DE LA SALLE
	Ville :	SAINT GERMAIN EN LAYE

Opérateur :	**JW**	Réseau :	**UNITAIRE**	Page n°3 / 3
Date :	**09/02/2024**	Dossier n°	**E.24.399**	

PHOTOS ET OBSERVATIONS

RC1 : Résurgence de colorant dans RC1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement

RUN1 : Résurgence de colorant dans RUN1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement

Entreprise d'assainissement et de voirie
Z.I. du petit parc 78920 Ecquevilly

Téléphone : 01 39 29 00 29
Fax : 01 39 29 00 41

EAV Région SARP IDF	**CONTRÔLE DE BRANCHEMENT D'ASSAINISSEMENT (rapport)**	A111 - IT36 Date de création : 30/01/2013 Indice de révision : 0 Date mise à jour : 30/01/2013

N° Dossier : **E.24.400** **JW / NV** **Nombre de pages : 3**

OBJECTIF : Contrôle du raccordement et établissement d'un rapport

CLIENT :	**MAIRIE**
Propriétaire :	MAIRIE
Interlocuteur sur site :	-
Adresse :	16 RUE DE LA SALLE
VILLE :	SAINT GERMAIN EN LAYE
TYPE DE BIEN :	APPARTEMENT : 2ème Lot 3

Réseau de collecte : **UNITAIRE** **Date du contrôle :** 09/02/2024

Détail des essais réalisés		**Raccordé au réseau public**			**Autre**	**Evacuation indéterminée**
Installation testée	**Moyen**	eaux usées	eaux pluviales	unitaire		
Salle d'eau (2ème) [Douche/Lavabo/WC]	Colorant			X		
Cuisine (2ème) [Evier/Lave-linge]	Colorant			X		

RESULTATS	**EAUX USEES testées RACCORDEES au réseau d'eaux unitaire :**	**Oui**	**RESPECT DE LA SEPARATIVITE jusqu'en limite de propriété :**	**Non testé sur les appartements**

Observations :

Rédigé le :	14/02/2024	Vérifié le :
Visa : N.VAZ		Visa :

Il n'appartient pas à la société EAV de statuer sur la conformité des installations controlées. La société EAV ne se tient pas pour responsable du raccordement des installations (WC, cuisine, salle de bains, éviers et autres ...) non présentées lors du contrôle.

Les informations présentes dans ce rapport sont strictement confidentielles et demeurent la propriété du client.

Ce document ne peut être reproduit sans l'accord de EAV et du client.

Entreprise d'assainissement et de voirie
Z.I. du petit parc 78920 Ecquevilly
Téléphone : 01 39 29 00 29
Fax : 01 39 29 00 41



Schéma sans échelle
Le tracé des réseaux est supposé

Légende

- Réseau Eaux Usées
- Réseau Unitaire
- RUNx - Regard Unitaire
- RCx - Regard de contrôle
- Sens d'écoulement
- [x] Nombre de photos prises

EAV Région SARP IDF	Client :	**MAIRIE**
	Adresse :	16 RUE DE LA SALLE
	Ville :	SAINT GERMAIN EN LAYE

Opérateur :	**JW**	Réseau :	**UNITAIRE**	Page n°3 / 3
Date :	**09/02/2024**	Dossier n°	**E.24.400**	

PHOTOS ET OBSERVATIONS

RC1 : Résurgence de colorant dans RC1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement



RUN1 : Résurgence de colorant dans RUN1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement

Entreprise d'assainissement et de voirie
Z.I. du petit parc 78920 Ecquevilly

Téléphone : 01 39 29 00 29
Fax : 01 39 29 00 41

EAV Région SARP IDF	**CONTRÔLE DE BRANCHEMENT D'ASSAINISSEMENT (rapport)**	A111 - IT36 Date de création : 30/01/2013 Indice de révision : 0 Date mise à jour : 30/01/2013

N° Dossier : E.24.401 **JW / NV** **Nombre de pages : 3**

OBJECTIF : Contrôle du raccordement et établissement d'un rapport

CLIENT :	**MAIRIE**
Propriétaire :	MAIRIE
Interlocuteur sur site :	-
Adresse :	16 RUE DE LA SALLE
VILLE :	SAINT GERMAIN EN LAYE
TYPE DE BIEN :	APPARTEMENT : 3ème Lot 4

Réseau de collecte : **UNITAIRE** **Date du contrôle :** 09/02/2024

Détail des essais réalisés		**Raccordé au réseau public**			**Autre**	**Evacuation indéterminée**
Installation testée	**Moyen**	eaux usées	eaux pluviales	unitaire		
Cuisine (3ème) [Evier/Lave-linge]	Colorant			X		
Salle d'eau (3ème) [Douche/Lavabo/WC]	Colorant			X		

RESULTATS	**EAUX USEES testées RACCORDEES au réseau d'eaux unitaire :**	**Oui**	**RESPECT DE LA SEPARATIVITE jusqu'en limite de propriété :**	**Non testé sur les appartements**

Observations :

Rédigé le : 14/02/2024	Vérifié le :
Visa : N.VAZ	Visa :

Il n'appartient pas à la société EAV de statuer sur la conformité des installations controlées. La société EAV ne se tient pas pour responsable du raccordement des installations (WC, cuisine, salle de bains, éviers et autres ...) non présentées lors du contrôle.
Les informations présentes dans ce rapport sont strictement confidentielles et demeurent la propriété du client.
Ce document ne peut être reproduit sans l'accord de EAV et du client.

Entreprise d'assainissement et de voirie
Z.I. du petit parc 78920 Ecquevilly
Téléphone : 01 39 29 00 29
Fax : 01 39 29 00 41



Schéma sans échelle

Le tracé des réseaux est supposé

Légende

- Réseau Eaux Usées
- Réseau Unitaire
- RUNx - Regard Unitaire
- RCx - Regard de contrôle
- Sens d'écoulement
- [x] Nombre de photos prises

EAV Région SARP IDF	Client :	MAIRIE	
	Adresse :	16 RUE DE LA SALLE	
	Ville :	SAINT GERMAIN EN LAYE	
Opérateur :	JW	Réseau : UNITAIRE	Page n°3 / 3
Date :	09/02/2024	Dossier n°	E.24.401

PHOTOS ET OBSERVATIONS

RC1 : Résurgence de colorant dans RC1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement

RUN1 : Résurgence de colorant dans RUN1 lors des essais sur les installations eaux usées de l'appartement

Entreprise d'assainissement et de voirie
Z.I. du petit parc 78920 Ecquevilly

Téléphone : 01 39 29 00 29
Fax : 01 39 29 00 41